



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

“Tutela della salute pubblica dal rischio amianto in Calabria”

C.so Telesio, 17 - Cosenza 04-05-06/Giugno/2024



Report Amianto

Elaborazione dati anni 2021-2022-2023



Fonte dati

* I dati riportati in forma tabellare e grafica, relativi agli anni 2021 e 2022, si riferiscono al quantitativo da rimuovere indicati nei Nulla Osta per bonifica materiali contenente amianto (ex D.Lgs. 81/08 - Tit.9 - cap.3 art.250), inoltrate, a questo Ente, dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

** Per l'anno 2022, in particolare, è stato richiesto alle singole ditte che hanno operato nella provincia di Cosenza, di indicare per ogni Nulla Osta rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e trasmesso a questo Ente, gli effettivi quantitativi rimossi e smaltiti [cfr. Grafico n.17 e n. 18].

*** I dati riportati in forma tabellare e grafica, relativi all'anno 2023, si riferiscono alle quantità di amianto rimosso, comunicate dalle Ditte specializzate nella bonifica amianto che hanno operato nella Provincia di Cosenza, attraverso specifica richiesta da parte di questo Ente (Art.197 D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.).



I Comuni con maggiore quantità di amianto rimosso

ANNO 2021*




Grafico n.1

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



I Comuni con maggiore quantità di amianto rimosso

ANNO 2022*




Grafico n.2

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



I Comuni con maggiore quantità di amianto rimosso

ANNO 2023 ***




Grafico n.3

Fonte dati: ***Ditte specializzate nella bonifica amianto



I Comuni con il maggiore numero di interventi rimozione amianto

ANNO 2021*




Grafico n.4

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



I Comuni con il maggiore numero di interventi rimozione amianto

ANNO 2022*




Grafico n.5

Fonte dati: * Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



I Comuni con il maggiore numero di interventi rimozione amianto

ANNO 2023***




Grafico n.6

Fonte dati: ***Ditte specializzate nella bonifica amianto



Maggiori interventi e relative quantità di amianto rimosso

ANNO 2021*




Grafico n.7

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



Maggiori interventi e relative quantità di amianto rimosso

ANNO 2022*




Grafico n.8

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



Maggiori interventi e relative quantità di amianto rimosso

ANNO 2023***




Grafico n.9

Fonte dati: ***Ditte specializzate nella bonifica amianto



Maggiori quantità di amianto rimosso e relativi n° di interventi

ANNO 2021*




Grafico n.10

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



Maggiori quantità di amianto rimosso e relativi n° di interventi

ANNO 2022*




Grafico n.11

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



Maggiori quantità di amianto rimosso e relativi n° di interventi

ANNO 2023***




Grafico n.12

Fonte dati: ***Ditte specializzate nella bonifica amianto



Ditte che hanno rimosso più quantità di Amianto

ANNO 2021*




Grafico n.13

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



Ditte che hanno effettuato più interventi di rimozione Amianto

ANNO 2021*




Grafico n.14

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



Ditte che hanno rimosso più quantità di Amianto

ANNO 2022*




Grafico n.15

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



Ditte che hanno effettuato più interventi di rimozione Amianto

ANNO 2022*




Grafico n.16

Fonte dati: *Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza



Ditte che hanno rimosso più quantità di Amianto

ANNO 2022**




Grafico n.17

Fonte dati: **Ditte specializzate nella bonifica amianto [Il quantitativo complessivo di Amianto rimosso nell'anno 2022 risulta pari a 950.288 Kg anziché 709.257 Kg ed il numero di interventi di rimozione amianto è pari a 273 anziché 314].



Ditte che hanno effettuato più interventi di rimozione Amianto

ANNO 2022**




Grafico n.18

Fonte dati: ****Ditte specializzate nella bonifica amianto [Il quantitativo complessivo di Amianto rimosso nell'anno 2022 risulta pari a 950.288 Kg anziché 709.257 Kg ed il numero di interventi di rimozione amianto è pari a 273 anziché 314].**



Ditte che hanno rimosso più quantità di Amianto

ANNO 2023***




Grafico n.19

Fonte dati: ***Ditte specializzate nella bonifica amianto



Ditte che hanno effettuato più interventi di rimozione Amianto

ANNO 2023***




Grafico n.20

Fonte dati: ***Ditte specializzate nella bonifica amianto



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

Quantitativo amianto rimosso

ANNO 2021*-2022*-2023***




Grafico n.21

Fonte Dati:

*Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

***Ditte specializzate nella bonifica amianto



Numero di interventi e quantitativi di amianto rimosso

ANNO 2021*-2022*-2023***




Grafico n.22

Fonte Dati:

*Nulla Osta - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

***Ditte specializzate nella bonifica amianto



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

Grazie per l'attenzione

Report Amianto

Anno 2021-2022-2023

Dirigente: Giovanni Amelio